



**FECHA: 03/25/2025**

**PLACA: MGA306**

### DATOS DE VEHICULO

CLIENTE: CONFIANZAUTOS	MARCA: RENAULT
MODELO(AÑO): 2015	KILOMETRAJE: 157827
LINEA(VERSIÓN): LOGAN FAMILIER	TIPO DE CAJA: MECANICA
COLOR: NEGRO NACARADO	CILINDRAJE: 1390
COMBUSTIBLE: GASOLINA	CARROCERÍA: SEDAN
SERVICIO: PARTICULAR	

### LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

TORPEDO / PARALLAMAS: BUENO	ESTRIBO IZQ: DEFORMACIÓN MEDIA
ESTRIBO DER: DEFORMACIÓN FUERTE	CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENO
MARCO CAPOTA IZQ: BUENO	MARCO CAPOTA DER: BUENO
BOMPER DEL: RAYADO	BOMPER TRA: RAYADO
GUARDAFANGO IZQ: RAYADO	GUARDAFANGO DER: MALA REPARACIÓN
PUERTA TRASERA IZQ: RAYADO	PUERTA TRASERA DER: RAYADO
COSTADO IZQ: RAYADO	COSTADO DER: MALA REPARACIÓN
PUERTA DEL IZQ: RAYADO	PUERTA DEL DER: RAYADO
ALMA BOMPER DEL: BUENO	ALMA BOMPER TRA: BUENO
TAPA BAUL: RAYADO	CAPOTA: BUENO
CAPOT: RAYADO	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 4

### CHASIS

RECHAZO: NO

PUNTA CHASIS DEL. DER.: BUENO	PUNTA CHASIS DEL. IZQ.: BUENO
TRAVIESA SUPERIOR : BUENO	TRAVIESA INFERIOR: DEFORMACIÓN LEVE
G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO	G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO
PARAL PANO. DER.: BUENO	PARAL PANO. IZQ.: BUENO
PARAL PTA. DER.: BUENO	PARAL PTA. IZQ.: BUENO
PARAL CENT. DER.: BUENO	PARAL CENT. IZQ.: BUENO

Teléfono: 320 5572917

Dirección: Cra. 78G N°16F-19 Local 1-3 Paraiso Bavaria

Email: [tramites@peritaje.revisautos.co](mailto:tramites@peritaje.revisautos.co) / [peritajes@peritaje.revisautos.co](mailto:peritajes@peritaje.revisautos.co)

Horario: L-V 8:00am - 5:00pm S 8:00am - 2:00pm

[revisautos.co](http://revisautos.co)



**FECHA: 03/25/2025**

**PLACA: MGA306**

LARGUERO CAPOTA DER: BUENO	LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO
PANEL TRA.: BUENO	PISO BAUL/PLATON.: BUENO
G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO	G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO
PISO CARROCERIA: BUENO	REFUERZO PISO DER.: SUMIDO
REFUERZO PISO IZQ.: SUMIDO	PUNTA TRA. DER.: BUENO
PUNTA TRA. IZQ.: BUENO	CUNA MOTOR: BUENO

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

### INTERIOR

CARTERAS: BUENO	CINTURONES: BUENO
CONSOLA: BUENO	ESPEJO INTERIOR: BUENO
FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO	GUANTERA: BUENO
MILLARE: BUENO	PARASOLES: BUENO
PERSIANA: BUENO	TAPICERIA PISO: BUENO
TAPICERIA SILLAS: BUENO	TAPICERIA TECHO: BUENO
TIMON: BUENO	

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

### SISTEMA ELECTRICO

A/AC: BUENO	BQUEO CENTRAL: BUENO
CALEFACCION: BUENO	E/VIDRIOS ELECT.: REGULAR
ENCENDIDO: BUENO	ESPEJOS ELECT.: NO APLICA
ENCENDIDO: BUENO	ESPEJOS ELECT.: NO APLICA
PLUMILLAS: BUENO	RADIO: BUENO
SILLAS ELECT: NO APLICA	SUNROOF: NO APLICA

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 1**

### LUCES

ALTAS: BUENO	BAJAS: BUENO
--------------	--------------



**FECHA: 03/25/2025**

**PLACA: MGA306**

COCUYOS: BUENO	FRENO: BUENO
REVERSA: BUENO	ESTACIONARIAS: BUENO
DIRECCIONALES: BUENO	PLACA: BUENO
LUZ TECHO: BUENO	EXPLORADORAS: NO APLICA
TERCER STOP: BUENO	ANTINIEBLA: NO APLICA
LUCES LATERALES: NO APLICA	

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

### VIDRIOS

ANTINIEBLAS: N/A	ESPEJO DER.: BUENO
ESPEJO IZQ.: BUENO	EXPLORADORAS: N/A
FAROLA DER.: ROTO	FAROLA IZQ.: RAYADO
PANORAMICO DEL.: BUENO	PANORAMICO TRA.: BUENO
STOP DER.: BUENO	STOP IZQ.: BUENO
TERCER STOP: BUENO	VIDRIOS DEL. DER.: BUENO
VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO	VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO
VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO	VIDRIOS TRA. DER.: BUENO

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 1**

### LLANTAS

**RECHAZO: NO**

LLANTAS DEL. DER.: 80	LLANTAS DEL. IZQ.: 80
LLANTA TRA. DER.: 40	LLANTA TRA. IZQ.: 40
LLANTA REP.: 30	

### FUGAS

**RECHAZO: NO**

ACEITE DE MOTOR: NO	ACEITE HIDRAULICO: NO
ACEITE DE CAJA: NO	REFRIGERANTE: NO
LIQUIDO DE FRENOS: NO	COMPRESOR AA: NO
AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO	AMORTIGUADORES TRASEROS: NO



**FECHA: 03/25/2025**

**PLACA: MGA306**

<b>NIVELES</b>	
ACEITE MOTOR: BUENO	REFRIGERANTE: BUENO
ACEITE HIDRAULICO: BUENO	LIQUIDO FRENOS: BUENO
LAVAPARABRISAS: BUENO	

<b>TESTIGOS</b>	<b>RECHAZO: NO</b>
TESTIGO AIRBAG: NO APLICA	TESTIGO ABS: NO APLICA
CONTROL TRACCIÓN: NO APLICA	CHECK ENGINE: OK

## RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: NO

## ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA	P R E C I O
Originales		0
Película de seguridad		1 2 0 0 0 0
Cámara de reversa		1 0 0 0 0 0
Sensores de reversa		1 2 0 0 0 0



**FECHA: 03/25/2025**

**PLACA: MGA306**

## **OBSERVACIONES GENERALES**

No se verifican componentes internos de motor y caja, se sugiere alineación, balanceo, mantenimiento a elevavidrios y el cambio de los cables de alta, tapa baúl con perforaciones, presenta inicios de corrosión en piso baúl

## **IMÁGENES**



Teléfono: 320 5572917

Dirección: Cra. 78G N°16F-19 Local 1-3 Paraiso Bavaria

Email: [tramites@peritaje.revisautos.co](mailto:tramites@peritaje.revisautos.co) / [peritajes@peritaje.revisautos.co](mailto:peritajes@peritaje.revisautos.co)

Horario: L-V 8:00am - 5:00pm S 8:00am - 2:00pm

[revisautos.co](http://revisautos.co)



**FECHA: 03/25/2025**

**PLACA: MGA306**

